

<b>Grünanlagenbezeichnung</b>		<b>Leipziger Straße</b>				
<b>Baum - nummer:</b>	<b>Baumart:</b>	<b>Baumhöhe ca. in m</b>	<b>Kronen- durchm. ca. in m</b>	<b>Stamm- umfang</b>	<b>Notwendige Maßnahme:</b>	<b>Beschreibung des Fällgrundes</b>
S30 Lfd. Nr.44	Linde Alter mehr 60 Jahre	16	16	2,85	50% KEK- entsprechend Foto	Schädigung Wurzelanläufe, Wurzelstockfäule bei Seitenneigung

### Fotodokumentation



<b>Grünanlagen Nr.</b>
GA0722

<b>Maßnahme erledigt am:</b>