



Überwachungsbericht zur Vor-Ort-Besichtigung von IE-Anlagen gemäß § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten des Betreibers

Name des Betreibers	Viterra Magdeburg GmbH
Adresse	Am Hansehafen 8, 39126 Magdeburg

Daten der Betriebsstätte/Anlage

Name der Betriebsstätte/ Anlage	Abwasseranlagen der Werke I, II und III
Adresse	Am Hansehafen 8, 39126 Magdeburg
PRTR-Kennziffer und ggf. PRTR-Kennziffern von indirekt einleitenden IE-Anlagenbetreibern (Dritte)	11386
Nr. Anhang I der IE-Richtlinie	4.1(b)

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

Datum	13.06.2023
Grund	Regelkontrolle / Anlasskontrolle <input type="checkbox"/> Wasserrechtliche Erlaubnis für Gewässerbenutzungen <input checked="" type="checkbox"/> Indirekteinleitergenehmigung nach §§ 58, 59 WHG <input type="checkbox"/> Anlagengenehmigung nach § 60 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 WHG
Beteiligte Behörden	

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung

Feststellung von Mängeln	<input type="checkbox"/> keine Mängel
	<input checked="" type="checkbox"/> Mängel bei der Einhaltung der Zulassungsanforderungen
Maßnahmen	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen erforderlich
	<input checked="" type="checkbox"/> erforderliche Maßnahmen wurden (<i>durchgeführt/angeordnet</i>) <ul style="list-style-type: none">• <i>Wartung der Anlage</i>• <i>Kennzeichnung der Probenahmestellen sind zu ergänzen bzw. zu erneuern</i>